VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell		Årsmodell	Mätarställning	Reg. nummer
Vespa Sprint 50 4-takt		2016	324 Mil	NJP151
Ramnummer	**Första reg.datum**	**Senaste service**	**Datum**	**Mätarställning**
ZAPC5310100004034	2016-05-13		2026-05-25	324 Mil
Senaste besiktning	**Nästa besiktning**	**Nästa service**	**Datum**	**Mätarställning**
			2027-05-25	1200 Mil
Antal nycklar	**Lösa tillbehör / delar***			**Lagerplats**
2+1				
Förmedlings MC	**Svensksåld**	**Pris**		**Säljares initialer**
☐ Ja ☑ Nej	☑ Ja ☐ Nej	22.900 kr		SB
Sitthöjd	**Antal växlar**	**Tankvolym**	**Tjänstevikt**	**Effekt kW / hk (x 1,36)**	**Kreditspärr**
780 mm	Auto	7 L	121 kg	3,2 kW 4.352 hk	NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti		eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
		☐ 12 ☐ 6 månader		Mil	
Instrbok	**Servicebok**			**eller mil**	**(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)**
☑	☑	☑ 3 ☐ 1 månader		300 Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent	Pos		System/komponent
1		**RAM**	**6**		**KAROSSERI**
✔	1.1	Ram	✔	6.1	Tank
✔	1.2	Centralstöd	✔	6.2	Skärmar
✔	1.3	Sidostöd		6.3	Vindruta
	1.4	Övrigt	✔	6.4	Kåpor
2		**HJULSYSTEM**	✔	6.5	Packutrustning
✔	2.1	Däck fram 4 mm	✔	6.6	Sadel
		Tryck 1 bar 2 Rek bar		6.7	Fotpinnar
✔	2.2	Däck bak 3,5 mm		6.8	Övrigt
		Tryck 1 bar 2 Rek bar	**7**		**EL & REGLAGE**
✔	2.3	Fälgar/ekrar	✔	7.1	Startmotor
✔	2.4	Stötdämpare	✔	7.2	Laddning
✔	2.5	Hjullager	✔	7.3	Batteri
✔	2.6	Framgaffel	✔	7.4	Backspeglar
✔	2.7	Svingarmslager	✔	7.5	Strålkastare
	2.8	Övrigt	✔	7.6	Signalanordning
3		**DRIVSYSTEM**	✔	7.7	Körriktningsvisare
✔	3.1	Motor, missljud	✔	7.8	Stoppljus
✔	3.2	Bränslesystem	✔	7.9	Bakljus/skyltbelysn
✔	3.3	Avgassystem	✔	7.10	Reflexer
✔	3.4	Koppling	✔	7.11	Reglage el
✔	3.5	Kedja, drev, kardan	✔	7.12	Reglage mek
✔	3.6	Motor, läckage	✔	7.13	Reglage hyd
✔	3.7	Kylare	✔	7.14	Wires
✔	3.8	Växellåda	✔	7.15	Elkablar
✔	3.9	Övrigt, Oljenivå		7.16	Övrigt
4		**BROMSSYSTEM**	**8**		**INSTRUMENTERING**
✔	4.1	Färdbroms fram 6 mm	✔	8.1	Hastighetsmätare
✔	4.2	Färdbroms bak trumm mm		8.2	Varvräknare
✔	4.3	Bromsledningar		8.3	Övriga instrument
	4.4	Övrigt		8.4	Instrumentbelysning
5		**STYRSYSTEM**		8.5	Kontrollampor
✔	5.1	Styrlager		8.6	Övrigt
✔	5.2	Gaffelkrona	**9**		**Diagnostik**
✔	5.3	Styrstoppar		9.1	Diagnos utförd
✔	5.4	Styrlås	**10**		**Vätskor**
✔	5.5	Styre	✔	10.1	Bromsvätska 0 %
	5.6	Övrigt		10.2	kopplingsvätska %

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	
6,4	Repor v-sida	
	Vill ha lite gas vid start	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2024-04-21 MR 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2024