VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell: Triumph Street Triple R 765 ABS			Årsmodell: 2025	Mätarställning: 215 Mil	Reg. nummer: TWB00U
Ramnummer: SMTHDA604ASCC0361	Första reg.datum: 2025-06-03		Senaste service:	Datum: 2026-05-27	Mätarställning: 215 Mil
Senaste besiktning:	Nästa besiktning: 2029-06-30		Nästa service:	Datum: 2027-05-27	Mätarställning: 1000 Mil
Antal nycklar: 2	Lösa tillbehör / delar*: Original skylthållare och speglar				Lagerplats: C5
Förmedlings MC: ☐ Ja ☑ Nej	Svensksåld: ☑ Ja ☐ Nej		Pris: 94.900 kr		Säljares initialer: ÅN
Sitthöjd: 825 mm	Antal växlar: 6	Tankvolym: 15 L	Tjänstevikt: 189 kg	Effekt kW / hk (x 1,36): 88,3 kW 120.0 hk	Kreditspärr: NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum: ☑ 2027-06-02	SMR Garanti: ☐ 12 ☐ 6 månader	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån) Mil
Instrbok: ☑ Servicebok: ☑	☐ 3 ☐ 1 månader	eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån) Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent		Pos		System/komponent	
1		RAM		6		KAROSSERI	
✔	1.1	Ram		✔	6.1	Tank	
	1.2	Centralstöd		✔	6.2	Skärmar	
✔	1.3	Sidostöd		✔	6.3	Vindruta	
	1.4	Övrigt		✔	6.4	Kåpor	
2		HJULSYSTEM			6.5	Packutrustning	
✔	2.1	Däck fram	3,7 mm	✔	6.6	Sadel	
		Tryck	bar 2,5 Rek bar	✔	6.7	Fotpinnar	
✔	2.2	Däck bak	4,9 mm		6.8	Övrigt	
		Tryck	bar 2,9 Rek bar	7		EL & REGLAGE	
✔	2.3	Fälgar/ekrar		✔	7.1	Startmotor	
✔	2.4	Stötdämpare		✔	7.2	Laddning	
✔	2.5	Hjullager		✔	7.3	Batteri	
✔	2.6	Framgaffel		✔	7.4	Backspeglar	
✔	2.7	Svingarmslager		✔	7.5	Strålkastare	
	2.8	Övrigt		✔	7.6	Signalanordning	
3		DRIVSYSTEM		✔	7.7	Körriktningsvisare	
✔	3.1	Motor, missljud		✔	7.8	Stoppljus	
✔	3.2	Bränslesystem		✔	7.9	Bakljus/skyltbelysn	
✔	3.3	Avgassystem		✔	7.10	Reflexer	
✔	3.4	Koppling		✔	7.11	Reglage el	
✔	3.5	Kedja, drev, kardan		✔	7.12	Reglage mek	
✔	3.6	Motor, läckage		✔	7.13	Reglage hyd	
✔	3.7	Kylare		✔	7.14	Wires	
✔	3.8	Växellåda		✔	7.15	Elkablar	
	3.9	Övrigt			7.16	Övrigt	
4		BROMSSYSTEM		8		INSTRUMENTERING	
✔	4.1	Färdbroms fram	3,8 mm	✔	8.1	Hastighetsmätare	
✔	4.2	Färdbroms bak	4,7 mm	✔	8.2	Varvräknare	
✔	4.3	Bromsledningar		✔	8.3	Övriga instrument	
	4.4	Övrigt		✔	8.4	Instrumentbelysning	
5		STYRSYSTEM		✔	8.5	Kontrollampor	
✔	5.1	Styrlager			8.6	Övrigt	
✔	5.2	Gaffelkrona		9		Diagnostik	
✔	5.3	Styrstoppar			9.1	Diagnos utförd	
✔	5.4	Styrlås		10		Vätskor	
✔	5.5	Styre		✔	10.1	Bromsvätska	0 %
	5.6	Övrigt			10.2	kopplingsvätska	%

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-05-13 K.E 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019