VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell		Årsmodell	Mätarställning	Reg. nummer
BMW F900R ABS		2022	813 Mil	SOF560
Ramnummer	**Första reg.datum**	**Senaste service**	**Datum**	**Mätarställning**
WB10K1107N6F53845	2022-03-09		2026-05-15	812 Mil
Senaste besiktning	**Nästa besiktning**	**Nästa service**	**Datum**	**Mätarställning**
2026-05-26	2028-05-31		2027-05-15	1812 Mil
Antal nycklar	**Lösa tillbehör / delar***			**Lagerplats**
1+1 Plast	Original ljuddämpare			G3
Förmedlings MC	**Svensksåld**	**Pris**		**Säljares initialer**
✔ Ja ☐ Nej	✔ Ja ☐ Nej	92.900 kr		SB
Sitthöjd	**Antal växlar**	**Tankvolym**	**Tjänstevikt**	**Effekt kW / hk (x 1,36)**	**Kreditspärr**
815 mm	6	13 L	211 kg	77 kW 104.7 hk	NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti		eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
		☐ 12	✔ 6 månader	500 Mil	
Instrbok	**Servicebok**			**eller mil**	**(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)**
✔	✔ Samma	☐ 3	☐ 1 månader	Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent		Pos		System/komponent
1		**RAM**		**6**		**KAROSSERI**
✔	1.1	Ram		✔	6.1	Tank
✔	1.2	Centralstöd		✔	6.2	Skärmar
✔	1.3	Sidostöd		✔	6.3	Vindruta
	1.4	Övrigt		✔	6.4	Kåpor
2		**HJULSYSTEM**		✔	6.5	Packutrustning
✔	2.1	Däck fram	2,5 mm	✔	6.6	Sadel
		Tryck bar	Rek bar	✔	6.7	Fotpinnar
✔	2.2	Däck bak	3 mm		6.8	Övrigt
		Tryck bar	Rek bar	**7**		**EL & REGLAGE**
✔	2.3	Fälgar/ekrar		✔	7.1	Startmotor
✔	2.4	Stötdämpare		✔	7.2	Laddning
✔	2.5	Hjullager		✔	7.3	Batteri
✔	2.6	Framgaffel		✔	7.4	Backspeglar
✔	2.7	Svingarmslager		✔	7.5	Strålkastare
	2.8	Övrigt		✔	7.6	Signalanordning
3		**DRIVSYSTEM**		✔	7.7	Körriktningsvisare
✔	3.1	Motor, missljud		✔	7.8	Stoppljus
✔	3.2	Bränslesystem		✔	7.9	Bakljus/skyltbelysn
✔	3.3	Avgassystem		✔	7.10	Reflexer
✔	3.4	Koppling		✔	7.11	Reglage el
✔	3.5	Kedja, drev, kardan		✔	7.12	Reglage mek
✔	3.6	Motor, läckage		✔	7.13	Reglage hyd
✔	3.7	Kylare		✔	7.14	Wires
✔	3.8	Växellåda		✔	7.15	Elkablar
	3.9	Övrigt, Oljenivå			7.16	Övrigt
4		**BROMSSYSTEM**		**8**		**INSTRUMENTERING**
✔	4.1	Färdbroms fram	ok mm	✔	8.1	Hastighetsmätare
✔	4.2	Färdbroms bak	ok mm	✔	8.2	Varvräknare
✔	4.3	Bromsledningar		✔	8.3	Övriga instrument
	4.4	Övrigt		✔	8.4	Instrumentbelysning
5		**STYRSYSTEM**		✔	8.5	Kontrollampor
✔	5.1	Styrlager			8.6	Övrigt
✔	5.2	Gaffelkrona		**9**		**Diagnostik**
✔	5.3	Styrstoppar			9.1	Diagnos utförd
✔	5.4	Styrlås		**10**		**Vätskor**
✔	5.5	Styre		✔	10.1	Bromsvätska ok %
	5.6	Övrigt			10.2	kopplingsvätska %

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-04-23 KE 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2024