VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell	Årsmodell	Mätarställning	Reg. nummer
Triumph Tiger 1200 Desert ABS	2021	3101 Mil	OCJ53U

Ramnummer	Första reg.datum	Senaste service Datum	Mätarställning
SMTV1F49E9MAD4863	2021-07-22	2025-10-24	3100 Mil

Senaste besiktning	Nästa besiktning	Nästa service Datum	Mätarställning
2025-08-06	2027-08-31	2026-10-24	4800 Mil

Antal nycklar	Lösa tillbehör / delar*	Lagerplats
2+2+1 Keyless	GPS	Fack

Förmedlings MC	Svensksåld	Pris	Säljares initialer
☐ Ja ☑ Nej	☑ Ja ☐ Nej	129.900 kr	SB

Sitthöjd	Antal växlar	Tankvolym	Tjänstevikt	Effekt kW / hk (x 1,36)	Kreditspärr
835 - 855 mm	6	20 L	265 kg	104 kW 141.4 hk	NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum	SMR Garanti	eller mil (1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
	☐ 12 ☑ 6 månader	500 Mil

Instrbok	Servicebok		eller mil (300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)
☑	☑	☐ 3 ☐ 1 månader	Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent		Pos		System/komponent	
1		RAM		6		KAROSSERI	
☑	1.1	Ram		☑	6.1	Tank	
☑	1.2	Centralstöd		☑	6.2	Skärmar	
☑	1.3	Sidostöd		☑	6.3	Vindruta	
☐	1.4	Övrigt		☑	6.4	Kåpor	
2		HJULSYSTEM		☐	6.5	Packutrustning	
☑	2.1	Däck fram	Nytt mm	☑	6.6	Sadel	
☐		Tryck bar	2.2 Rek bar	☑	6.7	Fotpinnar	
☑	2.2	Däck bak	2.8 mm	☐	6.8	Övrigt	
☐		Tryck bar	2.7 Rek bar	7		EL & REGLAGE	
☑	2.3	Fälgar/ekrar		☑	7.1	Startmotor	
☑	2.4	Stötdämpare		☑	7.2	Laddning	
☑	2.5	Hjullager		☑	7.3	Batteri	
☑	2.6	Framgaffel		☑	7.4	Backspeglar	
☑	2.7	Svingarmslager		☑	7.5	Strålkastare	
☐	2.8	Övrigt		☑	7.6	Signalanordning	
3		DRIVSYSTEM		☑	7.7	Körriktningsvisare	
☑	3.1	Motor, missljud		☑	7.8	Stoppljus	
☑	3.2	Bränslesystem		☑	7.9	Bakljus/skyltbelysn	
☑	3.3	Avgassystem		☑	7.10	Reflexer	
☑	3.4	Koppling		☑	7.11	Reglage el	
☑	3.5	Kedja, drev, kardan		☑	7.12	Reglage mek	
☑	3.6	Motor, läckage		☑	7.13	Reglage hyd	
☑	3.7	Kylare		☑	7.14	Wires	
☑	3.8	Växellåda		☑	7.15	Elkablar	
☐	3.9	Övrigt		☐	7.16	Övrigt	
4		BROMSSYSTEM		8		INSTRUMENTERING	
☑	4.1	Färdbroms fram	4.6 mm	☑	8.1	Hastighetsmätare	
☑	4.2	Färdbroms bak	3 mm	☑	8.2	Varvräknare	
☑	4.3	Bromsledningar		☐	8.3	Övriga instrument	
☐	4.4	Övrigt		☑	8.4	Instrumentbelysning	
5		STYRSYSTEM		☑	8.5	Kontrollampor	
☑	5.1	Styrlager		☐	8.6	Övrigt	
☑	5.2	Gaffelkrona		9		Diagnostik	
☑	5.3	Styrstoppar		☐	9.1	Diagnos utförd	
☑	5.4	Styrlås		10		Vätskor	
☑	5.5	Styre		☑	10.1	Bromsvätska	0 %
☑	5.6	Övrigt		☑	10.2	kopplingsvätska	0 %

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2025-10-30 Ted West 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019