



Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell Suzuki DL800 V-Strom 800 ABS		Årsmodell 2025	Måtarställning 291 Mil	Reg. nummer LFB75L
Ramnummer JS1EM14JZS7100822	Första reg.datum 2025-07-04	Senaste service 2026-08-28	Datum 291 Mil	Måtarställning 291 Mil
Senaste besiktning	Nästa besiktning 2029-07-31	Nästa service 2027-08-28	Datum 1200 Mil	Måtarställning 1200 Mil
Antal nycklar 2	Lösa tillbehör / delar* Div org kåpdelar			Lagerplats F3
Förmedlings MC ☒ Ja ☐ Nej	Svensksåld ☒ Ja ☐ Nej	Pris 109.900 kr	Säljares initialer SB	
Sithöjd 825 mm	Antal växlar 6	Tankvolym 20 L	Tjänstevikt 223 kg	Effekt kW / hk (x 1,36) 62kW 84.32 hk
				Kreditspär JA

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibrucktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti		eller mil (1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)	
☒	2032-07-03	☐ 12	☐ 6 månader	Mil	
Instrbok	Servicebok			eller mil (300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)	
☒	☒	☐ 3	☐ 1 månader	Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".

Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	RAM	6	KAROSSERI
✓ 1.1	Ram	✓ 6.1	Tank
✓ 1.2	Centralstöd	✓ 6.2	Skärmar
✓ 1.3	Sidostöd	✓ 6.3	Vindruta
✓ 1.4	Övrigt	✓ 6.4	Kåpor
2	HJULSYSTEM	6.5	Packustrutning
✓ 2.1	Däck fram 3,7 mm	✓ 6.6	Sadel
	Tryck bar 2,5 Rek bar	✓ 6.7	Fotpinnar
✓ 2.2	Däck bak 6,8 mm	6.8	Övrigt
	Tryck bar 2,9 Rek bar	7	EL & REGLAGE
✓ 2.3	Fälgar/ekrar	✓ 7.1	Startmotor
✓ 2.4	Stötdämpare	✓ 7.2	Laddning
✓ 2.5	Hjullager	✓ 7.3	Batteri
✓ 2.6	Framgaffel	✓ 7.4	Backspeglar
✓ 2.7	Svingarmslager	✓ 7.5	Strålkastare
✓ 2.8	Övrigt	✓ 7.6	Signalanordning
3	DRIVSYSTEM	✓ 7.7	Körriktningsvisare
✓ 3.1	Motor, missljud	✓ 7.8	Stoppljus
✓ 3.2	Bränslesystem	✓ 7.9	Bakljus/skyltbelysning
✓ 3.3	Avgassystem	✓ 7.10	Reflexer
✓ 3.4	Koppling	✓ 7.11	Reglage el
✓ 3.5	Kedja, drev, kardan	✓ 7.12	Reglage mek
✓ 3.6	Motor, läckage	✓ 7.13	Reglage hyd
✓ 3.7	Kylare	✓ 7.14	Wires
✓ 3.8	Växellåda	✓ 7.15	Elkablar
✓ 3.9	Övrigt	7.16	Övrigt
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING
✓ 4.1	Färdbroms fram 3,2 mm	✓ 8.1	Hastighetsmätare
✓ 4.2	Färdbroms bak 4,2 mm	✓ 8.2	Varvräknare
✓ 4.3	Bromsledningar	✓ 8.3	Övriga instrument
✓ 4.4	Övrigt	✓ 8.4	Instrumentbelysning
5	STYRSYSTEM	✓ 8.5	Kontrollampor
✓ 5.1	Styrlager	8.6	Övrigt
✓ 5.2	Gaffelkrona	9	Diagnostik
✓ 5.3	Styrstoppar	9.1	Diagnos utförd
✓ 5.4	Styrlås	10	Vätskor
✓ 5.5	Styre	✓ 10.1	Bromsvätska 0 %
✓ 5.6	Övriat	10.2	kopplingsvätska %

[illegible]

Övriga upplysningar:

Undersökning och körtest (datum signatur)	
1	2026-09-04 2 AA
	K.E

Köparens underskrift