VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell: Yamaha NMAX 155 ABS			Årsmodell: 2023	Mätarställning: 142 Mil	Reg. nummer: SCZ40S
Ramnummer: MH3SG651000004599	Första reg.datum: 2023-08-30		Senaste service:	Datum: 2026-10-12	Mätarställning: 142 Mil
Senaste besiktning:	Nästa besiktning: 2027-08-31		Nästa service:	Datum: 2027-10-12	Mätarställning: 600 Mil
Antal nycklar: 2+1 Fob	Lösa tillbehör / delar*				Lagerplats:
Förmedlings MC: ☐ Ja ☑ Nej	Svensksåld: ☑ Ja ☐ Nej		Pris: 41.900 kr		Säljares initialer: ÅN
Sitthöjd: 765 mm	Antal växlar: Auto	Tankvolym: 7,1 L	Tjänstevikt: 131 kg	Effekt kW / hk (x 1,36): 11,1 kW 15.09 hk	Kreditspärr: NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum: ☐	SMR Garanti: ☐ 12 ☑ 6 månader	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån): 500 Mil
Instrbok: ☑ Servicebok: ☑ Digital	☐ 3 ☐ 1 månader	eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån): Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos	System/komponent		Pos	System/komponent	
1	RAM		6	KAROSSERI	
☑	1.1 Ram		☑	6.1 Tank	
☐	1.2 Centralstöd		☑	6.2 Skärmar	
☑	1.3 Sidostöd		☑	6.3 Vindruta	
☐	1.4 Övrigt		☑	6.4 Kåpor	
2	HJULSYSTEM		☐	6.5 Packutrustning	
☑	2.1 Däck fram	4,5 mm	☑	6.6 Sadel	
☐	Tryck	bar 2,0 Rek bar	☑	6.7 Fotpinnar	
☑	2.2 Däck bak	5,2 mm	☐	6.8 Övrigt	
☐	Tryck	bar 2,25 Rek bar	7	EL & REGLAGE	
☑	2.3 Fälgar/ekrar		☑	7.1 Startmotor	
☑	2.4 Stötdämpare		☑	7.2 Laddning	
☑	2.5 Hjullager		☑	7.3 Batteri	
☑	2.6 Framgaffel		☑	7.4 Backspeglar	
☑	2.7 Svingarmslager		☑	7.5 Strålkastare	
☐	2.8 Övrigt		☑	7.6 Signalanordning	
3	DRIVSYSTEM		☑	7.7 Körriktningsvisare	
☑	3.1 Motor, missljud		☑	7.8 Stoppljus	
☑	3.2 Bränslesystem		☑	7.9 Bakljus/skyltbelysn	
☑	3.3 Avgassystem		☑	7.10 Reflexer	
☑	3.4 Koppling		☑	7.11 Reglage el	
☑	3.5 Kedja, drev, kardan		☑	7.12 Reglage mek	
☑	3.6 Motor, läckage		☑	7.13 Reglage hyd	
☑	3.7 Kylare		☑	7.14 Wires	
☑	3.8 Växellåda		☑	7.15 Elkablar	
☐	3.9 Övrigt		☐	7.16 Övrigt	
4	BROMSSYSTEM		8	INSTRUMENTERING	
☑	4.1 Färdbroms fram	2,6 mm	☑	8.1 Hastighetsmätare	
☑	4.2 Färdbroms bak	4,6 mm	☑	8.2 Varvräknare	
☑	4.3 Bromsledningar		☑	8.3 Övriga instrument	
☐	4.4 Övrigt		☑	8.4 Instrumentbelysning	
5	STYRSYSTEM		☑	8.5 Kontrollampor	
☑	5.1 Styrlager		☐	8.6 Övrigt	
☑	5.2 Gaffelkrona		9	Diagnostik	
☑	5.3 Styrstoppar		☐	9.1 Diagnos utförd	
☑	5.4 Styrlås		10	Vätskor	
☑	5.5 Styre		☑	10.1 Bromsvätska	2 %
☐	5.6 Övrigt		☐	10.2 kopplingsvätska	%

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-10-08 K.E 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019