VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell: Kawasaki Z900 ABS			Årsmodell: 2022	Mätarställning: 413 Mil	Reg. nummer: BRC63B
Ramnummer: JKAZR900FFA035146	Första reg.datum: 2023-02-24		Senaste service:	Datum: 2026-10-19	Mätarställning: 413 Mil
Senaste besiktning:	Nästa besiktning: 2027-02-28		Nästa service:	Datum: 2027-10-19	Mätarställning: 1200 Mil
Antal nycklar: 2	Lösa tillbehör / delar*: Öppen ljuddämpare, Skylthållare, Backspeglar				Lagerplats: H5
Förmedlings MC: ☐ Ja ☑ Nej	Svensksåld: ☑ Ja ☐ Nej		Pris: 79.900 kr		Säljares initialer: SB
Sitthöjd: 820 mm	Antal växlar: 6	Tankvolym: 17 L	Tjänstevikt: 212 kg	Effekt kW / hk (x 1,36): 92 kW 125.1 hk	Kreditspärr: NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum:	SMR Garanti: ☐ 12 ☑ 6 månader	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån): 500 Mil
Instrbok ☑ / Servicebok ☑	☐ 3 ☐ 1 månader	eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån): Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos	System/komponent		Pos	System/komponent	
1	RAM		6	KAROSSERI	
✔	1.1 Ram		✔	6.1 Tank	
	1.2 Centralstöd		✔	6.2 Skärmar	
✔	1.3 Sidostöd		✔	6.3 Vindruta	
	1.4 Övrigt		✔	6.4 Kåpor	
2	HJULSYSTEM			6.5 Packutrustning	
✔	2.1 Däck fram	2,2 mm	✔	6.6 Sadel	
	Tryck	bar 2,5 Rek bar	✔	6.7 Fotpinnar	
✔	2.2 Däck bak	2,2 mm		6.8 Övrigt	
	Tryck	bar 2,9 Rek bar	7	EL & REGLAGE	
✔	2.3 Fälgar/ekrar		✔	7.1 Startmotor	
✔	2.4 Stötdämpare		✔	7.2 Laddning	
✔	2.5 Hjullager		✔	7.3 Batteri	
✔	2.6 Framgaffel		✔	7.4 Backspeglar	
✔	2.7 Svingarmslager		✔	7.5 Strålkastare	
	2.8 Övrigt		✔	7.6 Signalanordning	
3	DRIVSYSTEM		✔	7.7 Körriktningsvisare	
✔	3.1 Motor, missljud		✔	7.8 Stoppljus	
✔	3.2 Bränslesystem		✔	7.9 Bakljus/skyltbelysn	
✔	3.3 Avgassystem		✔	7.10 Reflexer	
✔	3.4 Koppling		✔	7.11 Reglage el	
✔	3.5 Kedja, drev, kardan		✔	7.12 Reglage mek	
✔	3.6 Motor, läckage		✔	7.13 Reglage hyd	
✔	3.7 Kylare		✔	7.14 Wires	
✔	3.8 Växellåda		✔	7.15 Elkablar	
	3.9 Övrigt			7.16 Övrigt	
4	BROMSSYSTEM		8	INSTRUMENTERING	
✔	4.1 Färdbroms fram	2,5 mm	✔	8.1 Hastighetsmätare	
✔	4.2 Färdbroms bak	4,2 mm	✔	8.2 Varvräknare	
✔	4.3 Bromsledningar		✔	8.3 Övriga instrument	
	4.4 Övrigt		✔	8.4 Instrumentbelysning	
5	STYRSYSTEM		✔	8.5 Kontrollampor	
✔	5.1 Styrlager			8.6 Övrigt	
✔	5.2 Gaffelkrona		9	Diagnostik	
✔	5.3 Styrstoppar			9.1 Diagnos utförd	
✔	5.4 Styrlås		10	Vätskor	
✔	5.5 Styre		✔	10.1 Bromsvätska	0 %
	5.6 Övrigt			10.2 kopplingsvätska	%

Övriga upplysningar:

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-10-12 K.E 2 AA

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019