



Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell Honda VT1300CX Fury ABS		Årsmodell 2010		Måtarställning 1446 Mil		Reg. nummer DTL418	
Rannummer JH2SC61B4AK000664		Första reg.datum 2010-04-23		Senaste service Datum 2026-10-15		Måtarställning 1446 Mil	
Senaste besiktning 2026-08-13		Nästa besiktning 2028-08-31		Nästa service Datum 2027-10-15		Måtarställning 1800 Mil	
Antal nycklar 2+2		Lösa tillbehör / delar* Original ljuddämpare, Diverse org delar				Lagerplats C1	
Förmedlings MC ☐ Ja ☒ Nej		Svensksåld ☒ Ja ☐ Nej		Pris 99.900 kr		Säljares initialer ÅN	
Sithöjd 678 mm		Antal växlar 5	Tankvolym 12,9 L	Tjänstevikt 309 kg	Effekt kW / hk (x 1,36) 42kW 57.12 hk	Kreditspärr NEJ	

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibrucktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
<input type="text"/>		<input type="text"/> 12 <input type="text"/> 6 månader	Mil	
Instrbok	Servicebok		eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)
☒	☒	<input type="text"/> 3 ☒ 1 månader	100 Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".

Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	RAM	6	KAROSSERI
✓ 1.1	Ram	✓ 6.1	Tank
✓ 1.2	Centralstöd	✓ 6.2	Skärmar
✓ 1.3	Sidostöd	✓ 6.3	Vindruta
✓ 1.4	Övrigt	✓ 6.4	Kåpor
2	HJULSYSTEM	6.5	Packtrustustning
✓ 2.1	Däck fram 3,7 mm Tryck bar 2,5 Rek bar	✓ 6.6	Sadel
✓ 2.2	Däck bak Nytt mm Tryck bar 2,9 Rek bar	✓ 6.7	Fotpinnar
✓ 2.3	Fålgår/ekrar	✓ 6.8	Övrigt
✓ 2.4	Stötdämpare	7	EL & REGLAGE
✓ 2.5	Hjullager	✓ 7.1	Startmotor
✓ 2.6	Framgaffel	✓ 7.2	Laddning
✓ 2.7	Svingarmslager	✓ 7.3	Batteri
✓ 2.8	Övrigt	✓ 7.4	Backspeglar
3	DRIVSYSTEM	✓ 7.5	Strålkastare
✓ 3.1	Motor, missljud	✓ 7.6	Signalanordning
✓ 3.2	Bränslesystem	✓ 7.7	Körriktningsvisare
✓ 3.3	Avgassystem	✓ 7.8	Stoppljus
✓ 3.4	Koppling	✓ 7.9	Bakljus/skyltbelysn
✓ 3.5	Kedja, drev, kardan	✓ 7.10	Reflexer
✓ 3.6	Motor, läckage	✓ 7.11	Reglage el
✓ 3.7	Kylare	✓ 7.12	Reglage mek
✓ 3.8	Växellåda	✓ 7.13	Reglage hyd
✓ 3.9	Övrigt	✓ 7.14	Wires
4	BROMSSYSTEM	✓ 7.15	Elkablar
✓ 4.1	Färdbroms fram 2,5 mm	✓ 7.16	Övrigt
✓ 4.2	Färdbroms bak 4,5 mm	8	INSTRUMENTERING
✓ 4.3	Bromsledningar	✓ 8.1	Hastighetsmätare
✓ 4.4	Övrigt	✓ 8.2	Varvråknare
5	STYRSYSTEM	✓ 8.3	Övriga instrument
✓ 5.1	Styrlager	✓ 8.4	Instrumentbelysning
✓ 5.2	Gaffelkrona	✓ 8.5	Kontrollampor
✓ 5.3	Styrstoppar	✓ 8.6	Övrigt
✓ 5.4	Styrlås	9	Diagnostik
✓ 5.5	Styre	✓ 9.1	Diagnos utförd
✓ 5.6	Övriat	10	Vätskor
		✓ 10.1	Bromsvätska %
		✓ 10.2	Kopplingsvätska %

[illegible]

Övriga upplysningar:

Undersökning och körtest (datum signatur)	
1	2026-10-08 2 AA
	K.E

Köparens underskrift