



Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell		Årsmodell		Mätarställning		Reg. nummer	
Kawasaki Ninja 1000SX Touring ABS		2023		995 Mil		ZPA06J	
Ramnummer	Första reg.datum	Senaste service	Datum	Mätarställning			
JKBZXT02KKA038757	2023-08-31	2026-10-27	995 Mil				
Senaste besiktning	Nästa besiktning	Nästa service	Datum	Mätarställning			
	2027-08-31	2027-10-27	2400 Mil				
Antal nycklar		Lösa tillbehör / delar*				Lagerplats	
2							
Förmedlings MC		Svensksåld		Pris		Säljares initialer	
☐ Ja ☒ Nej		☒ Ja ☐ Nej		124.900 kr		ML	
Sithöjd		Antal växlar	Tankvolym	Tjänstevikt	Effekt kW / hk (x 1,36)	Kreditspär	
835 mm		6	17 L	235 kg	104kW 141.4 hk	NEJ	

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruttagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti	eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
<input type="text"/>		<input type="text"/> 12 ☒ 6 månader	500 Mil	
Instnbok	Servicebok		eller mil	(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)
☒	☒	<input type="text"/> 3 <input type="text"/> 1 månader	Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".

Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	RAM	6	KAROSSERI
✓ 1.1	Ram	✓ 6.1	Tank
✓ 1.2	Centralstöd	✓ 6.2	Skärmar
✓ 1.3	Sidostöd	✓ 6.3	Vindruta
✓ 1.4	Övrigt	✓ 6.4	Kåpor
2	HJULSYSTEM	✓ 6.5	Packustrustning
✓ 2.1	Däck fram Nytt mm	✓ 6.6	Sadel
	Tryck 2,2 bar 2,5 Rek bar	✓ 6.7	Fotpinnar
✓ 2.2	Däck bak 2,3 mm	✓ 6.8	Övrigt
	Tryck 2,7 bar 2,9 Rek bar	7	EL & REGLAGE
✓ 2.3	Fälgar/ekrar	✓ 7.1	Startmotor
✓ 2.4	Stötdämpare	✓ 7.2	Laddning
✓ 2.5	Hjullager	✓ 7.3	Batteri
✓ 2.6	Framgaffel	✓ 7.4	Backspeglar
✓ 2.7	Svingarmslager	✓ 7.5	Strålkastare
✓ 2.8	Övrigt	✓ 7.6	Signalanordning
3	DRIVSYSTEM	✓ 7.7	Körriktningsvisare
✓ 3.1	Motor, missljud	✓ 7.8	Stoppljus
✓ 3.2	Bränslesystem	✓ 7.9	Bakljus/skyttbelysn
✓ 3.3	Avgassystem	✓ 7.10	Reflexer
✓ 3.4	Koppling	✓ 7.11	Reglage el
✓ 3.5	Kedja, drev, kardan	✓ 7.12	Reglage mek
✓ 3.6	Motor, läckage	✓ 7.13	Reglage hyd
✓ 3.7	Kylare	✓ 7.14	Wires
✓ 3.8	Växellåda	✓ 7.15	Elkablar
✓ 3.9	Övrigt, Oljenivå	✓ 7.16	Övrigt
4	BROMSSYSTEM	8	INSTRUMENTERING
✓ 4.1	Färdbroms fram 4,2 mm	✓ 8.1	Hastighetsmätare
✓ 4.2	Färdbroms bak 4,4 mm	✓ 8.2	Värråkrane
✓ 4.3	Bromsledningar	✓ 8.3	Övriga instrument
✓ 4.4	Övrigt	✓ 8.4	Instrumentbelysning
5	STYRSYSTEM	✓ 8.5	Kontrollampor
✓ 5.1	Stylager	✓ 8.6	Övrigt
✓ 5.2	Gaffelkrona	9	Diagnostik
✓ 5.3	Styrstoppar	✓ 9.1	Diagnos utförd
✓ 5.4	Stylrås	10	Vätskor
✓ 5.5	Styre	✓ 10.1	Bromsvätska 0 %
✓ 5.6	Övriat	✓ 10.2	kopplingsvätska 0 %

[illegible]

Övriga upplysningar:

Undersökning och körtest (datum signatur)

1	2026-07-09	2	AA
ES			

Köparens underskrift