VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell		Årsmodell	Mätarställning	Reg. nummer
KTM 890 Duke R ABS		2021	242 Mil	EXH57U
Ramnummer	**Första reg.datum**	**Senaste service**	**Datum**	**Mätarställning**
VBKTU9405MM815100	2021-07-16		2026-11-04	242 Mil
Senaste besiktning	**Nästa besiktning**	**Nästa service**	**Datum**	**Mätarställning**
2025-06-03	2027-06-30		2027-11-04	1500 Mil
Antal nycklar	**Lösa tillbehör / delar***			**Lagerplats**
2	Skjutspinnar			B5
Förmedlings MC	**Svensksåld**	**Pris**		**Säljares initialer**
✔ Ja ☐ Nej	✔ Ja ☐ Nej	82.900 kr		SB
Sitthöjd	**Antal växlar**	**Tankvolym**	**Tjänstevikt**	**Effekt kW / hk (x 1,36)**	**Kreditspärr**
834 mm	6	14 L	187 kg	89 kW 121.0 hk	NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum		SMR Garanti		eller mil	(1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
☐		☐ 12	✔ 6 månader	500 Mil	
Instrbok	**Servicebok**			**eller mil**	**(300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)**
☐	✔ Digital	☐ 3	☐ 1 månader	Mil	

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos		System/komponent		Pos		System/komponent	
1		**RAM**		**6**		**KAROSSERI**	
✔	1.1	Ram		✔	6.1	Tank	
	1.2	Centralstöd		✔	6.2	Skärmar	
✔	1.3	Sidostöd		✔	6.3	Vindruta	
	1.4	Övrigt		✔	6.4	Kåpor	
2		**HJULSYSTEM**			6.5	Packutrustning	
✔	2.1	Däck fram	3,5 mm	✔	6.6	Sadel	
		Tryck	bar 2,5 Rek bar	✔	6.7	Fotpinnar	
✔	2.2	Däck bak	4,6 mm		6.8	Övrigt	
		Tryck	bar 2,9 Rek bar	**7**		**EL & REGLAGE**	
✔	2.3	Fälgar/ekrar		✔	7.1	Startmotor	
✔	2.4	Stötdämpare		✔	7.2	Laddning	
✔	2.5	Hjullager		✔	7.3	Batteri	
✔	2.6	Framgaffel		✔	7.4	Backspeglar	
✔	2.7	Svingarmslager		✔	7.5	Strålkastare	
	2.8	Övrigt		✔	7.6	Signalanordning	
3		**DRIVSYSTEM**		✔	7.7	Körriktningsvisare	
✔	3.1	Motor, missljud		✔	7.8	Stoppljus	
✔	3.2	Bränslesystem		✔	7.9	Bakljus/skyltbelysn	
✔	3.3	Avgassystem		✔	7.10	Reflexer	
✔	3.4	Koppling		✔	7.11	Reglage el	
✔	3.5	Kedja, drev, kardan		✔	7.12	Reglage mek	
✔	3.6	Motor, läckage		✔	7.13	Reglage hyd	
✔	3.7	Kylare		✔	7.14	Wires	
✔	3.8	Växellåda		✔	7.15	Elkablar	
	3.9	Övrigt			7.16	Övrigt	
4		**BROMSSYSTEM**		**8**		**INSTRUMENTERING**	
✔	4.1	Färdbroms fram	4,8 mm	✔	8.1	Hastighetsmätare	
✔	4.2	Färdbroms bak	3,3 mm	✔	8.2	Varvräknare	
✔	4.3	Bromsledningar		✔	8.3	Övriga instrument	
	4.4	Övrigt		✔	8.4	Instrumentbelysning	
5		**STYRSYSTEM**		✔	8.5	Kontrollampor	
✔	5.1	Styrlager			8.6	Övrigt	
✔	5.2	Gaffelkrona		**9**		**Diagnostik**	
✔	5.3	Styrstoppar			9.1	Diagnos utförd	
✔	5.4	Styrlås		**10**		**Vätskor**	
✔	5.5	Styre		✔	10.1	Bromsvätska	0 %
	5.6	Övrigt			10.2	kopplingsvätska	%

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-10-13 K.E 2 AA

Övriga upplysningar:

Köparens underskrift

© Johans MC-Service AB 2019