VARUDEKLARATION / INBYTESTEST

Johans MC
för dig som älskar motorcyklar

Begagnad motorcykel

Fabrikat/modell	Årsmodell	Mätarställning	Reg. nummer
Triumph Tiger Sport 660 ABS	2022	3748 Mil	NKR42K

Ramnummer	Första reg.datum	Senaste service Datum	Mätarställning
SMTLGL20U3NAY5330	2022-07-13	2026-11-16	3748 Mil
Senaste besiktning	**Nästa besiktning**	**Nästa service Datum**	**Mätarställning**
2026-05-27	2028-05-31	2027-11-16	4800 Mil

Antal nycklar	Lösa tillbehör / delar*	Lagerplats
2		

Förmedlings MC	Svensksåld	Pris	Säljares initialer
☐ Ja ☑ Nej	☑ Ja ☐ Nej	69.900 kr	SB

Sitthöjd	Antal växlar	Tankvolym	Tjänstevikt	Effekt kW / hk (x 1,36)	Kreditspärr
835 mm	6	17,2 L	206 kg	59,6 kW 81.05 hk	NEJ

Fordon 0 - 3 år » 12 månader SMR Garanti
Fordon 3 - 6 år » 6 månader SMR Garanti
Fordon 6 - 15 år » 3 månader SMR Garanti
Fordon 15 år eller äldre » 1 månads SMR Garanti
(Ålder mc räknas från datum för första ibruktagande)

Garanti 6-12 mån som löper ut nov - feb förlängs med 4 månader. MC som levereras under nov - feb, börjar garantin löpa efter 1 mars.

* Passform och funktion av medföljande lösa delar kan ej garanteras av Johans MC

Garantier

Fabriks tom datum	SMR Garanti	eller mil (1000 mil 12 mån, 500 mil 6 mån)
	☐ 12 ☑ 6 månader	500 Mil
Instrbok / Servicebok		**eller mil (300 mil 3 mån, 100 mil 1 mån)**
☑ ☑	☐ 3 ☐ 1 månader	Mil

FORDONETS SKICK

Om en komponent avviker från normalskick ska detta anges under "Avvikelser".
Övriga komponenter har bedömts vara i normalskick.

Pos	System/komponent		Pos	System/komponent	
1	**RAM**		**6**	**KAROSSERI**	
☑	1.1 Ram		☑	6.1 Tank	
☐	1.2 Centralstöd		☑	6.2 Skärmar	
☑	1.3 Sidostöd		☑	6.3 Vindruta	
☐	1.4 Övrigt		☑	6.4 Kåpor	
2	**HJULSYSTEM**		☑	6.5 Packutrustning	
☑	2.1 Däck fram	3,7 mm	☑	6.6 Sadel	
☐	Tryck bar	2,3 Rek bar	☑	6.7 Fotpinnar	
☑	2.2 Däck bak	4,3 mm	☐	6.8 Övrigt	
☐	Tryck bar	2,5 Rek bar	**7**	**EL & REGLAGE**	
☑	2.3 Fälgar/ekrar		☑	7.1 Startmotor	
☑	2.4 Stötdämpare		☑	7.2 Laddning	
☑	2.5 Hjullager		☑	7.3 Batteri	
☐	2.6 Framgaffel		☑	7.4 Backspeglar	
☑	2.7 Svingarmslager		☑	7.5 Strålkastare	
☐	2.8 Övrigt		☑	7.6 Signalanordning	
3	**DRIVSYSTEM**		☑	7.7 Körriktningsvisare	
☑	3.1 Motor, missljud		☑	7.8 Stoppljus	
☑	3.2 Bränslesystem		☑	7.9 Bakljus/skyltbelysn	
☑	3.3 Avgassystem		☑	7.10 Reflexer	
☑	3.4 Koppling		☑	7.11 Reglage el	
☑	3.5 Kedja, drev, kardan		☑	7.12 Reglage mek	
☑	3.6 Motor, läckage		☑	7.13 Reglage hyd	
☑	3.7 Kylare		☑	7.14 Wires	
☑	3.8 Växellåda		☑	7.15 Elkablar	
☑	3.9 Övrigt, Oljenivå		☐	7.16 Övrigt	
4	**BROMSSYSTEM**		**8**	**INSTRUMENTERING**	
☑	4.1 Färdbroms fram	2,6 mm	☑	8.1 Hastighetsmätare	
☑	4.2 Färdbroms bak	5,9 mm	☑	8.2 Varvräknare	
☑	4.3 Bromsledningar		☑	8.3 Övriga instrument	
☐	4.4 Övrigt		☑	8.4 Instrumentbelysning	
5	**STYRSYSTEM**		☑	8.5 Kontrollampor	
☑	5.1 Styrlager		☐	8.6 Övrigt	
☑	5.2 Gaffelkrona		**9**	**Diagnostik**	
☑	5.3 Styrstoppar		☐	9.1 Diagnos utförd	
☑	5.4 Styrlås		**10**	**Vätskor**	
☑	5.5 Styre		☑	10.1 Bromsvätska	0 %
☑	5.6 Övrigt		☐	10.2 kopplingsvätska	%

AVVIKELSER

Felaktig/kräver reparation = X

Pos	Bedömning	

Undersökning och körtest (datum signatur)
1 2026-10-23 CB 2 AA

Köparens underskrift

Övriga upplysningar:

© Johans MC-Service AB 2024